

BOLETIM DE SERVIÇO

Mandatário

Fluidos de operação do MC01.

Serviços / Manutenção de rotina – ATA 12

Tabela de revisão: / Revision Table:

No.	Modificação / Modification	Data / Date DD-MM-YYYY
Rev01	Alteração na aplicabilidade de todas as aeronaves para S/N 001 até o 028, visando que, as aeronaves fabricadas após a data de publicação deste documento já possuem a correção. / <i>Modification in the applicability for all aircraft from S/N 001 to 028, considering that the aircraft manufactured after the publication date of this document already come with the correction applied.</i>	19/11/2023
Rev02	-Alteração do layout do documento / <i>Document layout change</i> -Adição do item 12 – instruções de registro / <i>Addition of item 12 – Instructions for Aircraft Records</i>	29/03/2025

1- Título Boletim de Serviço: / Service Bulletin Title: Fluidos de operação do MC01 / <i>Operating fluids of the MC01</i>	2- Código/ BS code: BS-001.22	3- Data da emissão / Publication date: 26-09-2022 DD-MM-YYYY format
---	---	---

4- Título e código ATA / Title and ATA code: Serviços / Manutenção de rotina – ATA 12 / <i>Servicing / Routine Maintenance – ATA 12</i>	5- Situação / Status: Mandatário / <i>Mandatory</i>	6- Aplicabilidade / Applicability: MC01 S/N: 001 ao 028
---	---	--

NOTA: Todas as aeronaves que não se enquadram na abrangência deste boletim de instruções, incluindo as recém-fabricadas, já passaram pelo serviço orientado.

NOTE: All aircraft that do not fall within the scope of this instruction bulletin, including new ones being manufactured, have already undergone the required service.

7- Propósito / Purpose:

Informar aos operados da aeronave Montaer MC01 que:

Durante a atualização dos manuais da Montaer foi detectado inconsistência com relação aos fluídos de operação da aeronave MC01 nos manuais PILOT'S OPERATING HANDBOOK (POH) revisão 06 e Manual de Manutenção (MM) revisão 05, sendo elas sanadas através da atualização dos manuais. É importante ressaltar que o fluido de freio DOT 04 não pode ser utilizado na linha de freio da aeronave MC01. As atualizações dos manuais devem ser lidas e impressas para serem adicionadas aos mesmos. / *Inform operators of the Montaer MC01 aircraft that:*

Montaer Aeronaves

Av. Sérgio Carneiro S/N – Aeroporto Feira de Santana
Bairro Santo Antônio – Faria de Santana – BA - CEP: 44069-010 – Brasil
Cel. [+55 \(75\) 99814 1207](tel:+5575998141207) (Brasil) | Cel: [+1 \(386\) 610-3434](tel:+13866103434) (USA)
E-mail: contato@montaer.com.br | engenharia@montaer.com.br
Website: <https://www.montaeraircraft.com>

During the update of the Montaer manuals, an inconsistency was detected regarding the operating fluids of the MC01 aircraft in the PILOT'S OPERATING HANDBOOK (POH) revision 06 and Maintenance Manual (MM) revision 05 manuals, which were corrected through the update of the manuals. It is important to note that DOT 04 brake fluid cannot be used in the MC01 aircraft brake line. Manual updates must be read and printed to be added to the manuals.

8- Tempo para Cumprimento / Time for Compliance:

Recomenda-se inspecionar antes do próximo voo / It is recommended to inspect before the next flight

9- Mão de obra (M/h) requerida / Man power Hours required:

0.1

10- Instruções de Registro / Instructions for Aircraft Records

Após a conclusão do serviço descrito neste boletim, o responsável pela execução deve enviar à Montaer uma carta de notificação com comentários sobre a realização do serviço, eventuais ocorrências e as soluções adotadas. Além disso, é **obrigatório** registrar nas cadernetas da aeronave uma etiqueta contendo: / After completing the service described in this bulletin, the person responsible for the execution must submit a notification letter to Montaer, providing comments on the service performed, any issues encountered, and the solutions adopted. Additionally, it is **mandatory** to record the following information in the aircraft logbooks along with a service label:

- Nome do proprietário/operador; / Owner & operator name;
- Identificação da Aeronave (prefixo, modelo, número de série, número do certificado de matrícula, TSN (tempo desde novo), TSO (tempo desde overhaul), dentre outras); / Aircraft identification (registration number, model, serial number, certificate of registration number, TSN – Time Since New, TSO – Time Since Overhaul, and other relevant details);
- Identificação do motor e hélice (modelo, número de série, TSN, TSO); / Engine and propeller identification (model, serial number, TSN, TSO);
- Descrição do serviço; / Description of the service performed;
- Data de início e fim do serviço; / Start and completion dates of the service;
- Identificação e assinatura do responsável pelo serviço (nome completo, função, nº identificação, cidade, estado, data da assinatura). / Identification and signature of the person responsible for the service (full name, role, ID number, city, state, and date of signature).

Montaer Aeronaves

Av. Sérgio Carneiro S/N – Aeroporto Feira de Santana
Bairro Santo Antônio – Faria de Santana – BA - CEP: 44069-010 – Brasil
Cel. [+55 \(75\) 99814 1207](tel:+5575998141207) (Brasil) | Cel: [+1 \(386\) 610-3434](tel:+13866103434) (USA)
E-mail: contato@montaer.com.br | engenharia@montaer.com.br
Website: <https://www.montaeraircraft.com>